



Overzicht asbestmetingen

Site sporthal Kleit

Veegstalen donderdag 16 mei 2019	
V16/1	Sporthal - dak buiten
V16/2	Sporthal - bovenste dakgoot buiten
V16/3	Sporthal - onderste dakgoot buiten
V16/4	Ukkie-Pukkie - dakgoot buiten
V16/5	Speelterrein - zandbak
V16/6	Cafetaria sporthal - terras
V16/7	Sporthal binnen
V16/8	Sporthal binnen
V16/9	Sporthal binnen
V16/10	Ukkie-Pukkie - naast zandbak
V16/11	Werfzone
V16/12	Ukkie-Pukkie - voetpad ingang
V16/13	School - poort ingang speelplaats
V16/14	School - speelplaats

Veegstalen vrijdag 17 mei 2019	
V17/1	Winkel - stoep
V17/2	Woning 114 - stoep
V17/3	Woning 114/A - gevel
V17/4	Woning 114/A - oprit
V17/5	Woning 144/B - tuin
V17/6	Woning 146 - gevel
V17/7	Woning 148 - tuin
V17/8	School - koer links
V17/9	School - koer rechts
V17/10	School - ventilatie dak
V17/11	School - fietsenstalling
V17/12	Werfzone - werfstelling
V17/13	Ukkie-Pukkie - vensterbank van slaapruijnte binnen
V17/14	Ukkie-Pukkie - vloer leefruimte binnen
V17/15	Chiro - boven buiten
V17/16	Chiro - boven binnen
V17/17	Pastorij 105 - gevel
V17/18	School - blok C - vloer nieuwbouw binnen
V17/19	Woning 130 - gevel Perimeter 100m
V17/20	Woning 111 - achtergevel
V17/21	Woning 111 - terras
V17/22	Woning 113 - tuin
V17/23	Woning 152 - oprit Perimeter 100m
V17/24	Woning 152 - gevel Perimeter 100m
V17/25	Babydroom - terras speelruimte
V17/26	Babydroom - terras
V17/27	Babydroom - grasweide/speelweide

Luchtmetingen vrijdag 17 mei 2019	
L17/1	School - hekken voor-zijde
L17/2	Sporthal - grote poort
L17/3	Ukkie-Pukkie - Werfzone
L17/4	Ukkie-Pukkie - zandbak kant De Berken
L17/5	De Berken - terras
L17/6	School - hekken achteraan tegenover fietsenstalling

Veegstalen maandag 20 mei 2019	
V20/1	Ukkie-Pukkie - inkom binnen
V20/2	School - inkom binnen
V20/3	Oude school - lokaal BOG3 - 3 ^{de} leerjaar binnen
V20/4	Sporthal - gang inkom binnen
V20/5	Cafetaria sporthal - inkom binnen

Luchtmetingen maandag 20 mei 2019	
L20/1	Sporthal binnen
L20/2	Ukkie-Pukkie - speelruimte binnen
L20/3	Cafetaria sporthal binnen
L20/4	School - speelplaats
L20/5	School - nieuwbouw polyvalente zaal binnen
L20/6	Oude school - secretariaat binnen

Veegstalen
Met een speciale tape veegt of drukt men op het oppervlak met asbestverdacht stof. Eventuele asbestvezels kleven aan de tape. Een erkend asbestlabo onderzoekt deze tape op aanwezigheid van asbestvezels.

Luchtmetingen
Een speciale luchtpomp zuigt de lucht aan waarbij vezels achterblijven op een filter in de pomp. Een erkend asbestlabo telt de hoeveelheid vezels op de filter en kan zo bepalen wat de vezelconcentratie in de lucht was.

Legende	
	Asbestpartikels
	Geen asbestpartikels
	Afgesloten zone
	Fixatie zone

Veegstalen dinsdag 21 mei 2019	
V21/1	Tijdelijke Bibliotheek - beplanting parking
V21/2	Speelterrein - speelweide